

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DA PCH Padre Carlos - OCS	Código:	ET 00-00-000
	Versão	03

ANEXO 10.2

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DA PCH Padre Carlos - OCS

Código: ET
00-00-000

Versão 03




15:17:51 23/11/2017

USUÁRIO: ALLYSON

SEL. COMANDO: ROLADOR

ARQUITETURA GERAL



Data	Hora	Estado	Ponto em Alarme	Rec.	Descrição do Alarme
23 novembro 2017	15:17:49	ALARM	DG_CONN_DOWN	Y	O PROCESSO IMC_PIDL PERDEU A CONEXÃO COM O BANCO DE DADOS SQL Server
23 novembro 2017	15:17:32	ALARM	DG_CONN_DOWN	Y	O PROCESSO IMC_EL_PERDEU A CONEXÃO COM O BANCO DE DADOS SQL Server

2 | Desconectar o Alarme Solicitado | Reconhecer todos os Alarmes

Arquitetura de rede